

Stand Dezember 2011 (vor Betriebsauflösung)

Status	Fahrzeugnummer		Hersteller	Fahrzeugtyp	Merkmale		Daten		Bemerkungen
	Intern	Schild			BehiG	Türen	1.IVK	UE	
Keine eigenen Fahrzeuge vorhanden (Sprinter GR 158'838 Bj. 2009 nach Unfall im Sommer 2011 nicht mehr ersetzt). Betrieb mit Sprinter 515CDI 4x4 der Regie Thusis.									

Status	Linienbezeichnung		Streckenführung	Fahrzeugeinsatz	Weitere Beteiligte	Bemerkungen
	Nr.	Kursbuchfeld				
	591	90.591	Bergün - Latsch - Stugl/Stuls	Sprinter	-	Teilweise Bedarfsbus.
	592	90.592	Bergün - Tuors Chants	Sprinter	-	Bedarfsbus (Bus Alpin), nur in der Sommersaison.

Bestätigte Fassung = von PostAuto oder dem entsprechenden PU bestätigt.

Inoffiziell bestätigte Fassung = durch andere vertrauenswürdige Quelle (ortsansässiger Postauto-Fan, langjähriger Chauffeur, ...) bestätigt.

Unbestätigte Fassung: Daten vollständig. Fahrzeug/Linie bei Stichtag vorhanden, aber Daten unvollständig. Existenz zum Stichtag ungesichert. Unklarheiten in roter Schrift.