

Status	Fahrzeugnummer			Hersteller	Fahrzeugtyp	Merkmale			Daten		Bemerkungen
	Intern	PAG-ID	Schild			BehiG	Klima	Türen	1.IVK	UE	
	-	3861	VS 32'077	Mercedes-Benz	O530G Citaro G	NF	ja	3	2005		
	-	4302	VS 328'801	Mercedes-Benz	O530GII Citaro Facelift G	NF	ja	3	2007		
	-	5175	VS 1'253	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2011		
	-	5176	VS 3'108	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2011		
	-	5177	VS 7'898	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2011		
	-	5322	VS 59'625	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2011		
	-	5458	VS 1'255	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2012		
	-	5476	VS 1'109	MAN/Beulas	14.290HOCL / A66	L	ja	2	2012		
	-	5477	VS 1'110	MAN/Beulas	14.290HOCL / A66	L	ja	2	2012		
	-	5478	VS 7'266	MAN/Beulas	14.290HOCL / A66	L	ja	2	2012		
	-	5631	VS 6'612	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2012		
	-	10233	VS 1'107	Iveco	Crossway 12	L	ja	2	2015		
	-	10681	VS 1'105	MAN	NG363 / A23	NF	ja	3	2017		
	-	10740	VS 6'740	Mercedes-Benz	Sprinter 516CDI 4x4	R	ja	1	2017		
	-	10741	VS 89'799	Mercedes-Benz	Sprinter 519BT	R	ja	1	2017		
	-	11054	VS 219'515	Volvo	8900LE (B8RLE) 11.2	NF	ja	2	2018		
	-	11055	VS 311'303	Volvo	8900LE (B8RLE) 11.2	NF	ja	2	2018		
		11211	VS 358'319	MAN	NG363 / A23	NF	ja	4	2019		

Status	Linienbezeichnung		Streckenführung	Fahrzeugeinsatz	Weitere Beteiligte	Bemerkungen
	Nr.	Kursbuchfeld				
	213	12.213	Martigny - Trient - Le Châtelard, frontière	8900LE, MAN/Beulas	-	
	214	12.214	Martigny - Ravoire	8900LE, MAN/Beulas	-	
	215	12.215	Martigny - Chemin - Col-des-Planches	8900LE, MAN/Beulas	-	
	242	12.242	Sembrancher - Levron	Crossway	-	
	251	12.251	Le Châble - Verbier	Crossway	-	
	252	12.252	Le Châble - Bruson - Moay	Crossway, Sprinter	-	Sprinter v.a. im Sommer (Kurse bis/ab Moay nicht "Crossway-tauglich")
	253	12.253	Le Châble - Lourtier - Fionnay - Mauvoisin	Crossway, Sprinter	-	Sprinter v.a. auf Kurzkursen bis Lourtier (und bei Lawinengefahr nach Fionnay)
	254	12.253	Lourtier - Sarreyer	Crossway, Sprinter	-	
	311	12.311	Sion - Leytron - Martigny	Gelenkbusse	-	

Bestätigte Fassung = von PostAuto oder dem entsprechenden PU bestätigt.

Inoffiziell bestätigte Fassung = durch andere vertrauenswürdige Quelle (ortsansässiger Postauto-Fan, langjähriger Chauffeur, ...) bestätigt.

Unbestätigte Fassung: Daten vollständig. Fahrzeug/Linie bei Stichtag vorhanden, aber Daten unvollständig. Existenz zum Stichtag ungesichert.

Unklarheiten in roter Schrift.