

Status	Fahrzeugnummer			Hersteller	Fahrzeugtyp	Merkmale			Daten		Bemerkungen
	Intern	PAG-ID	Schild			BehiG	Klima	Türen	1.IVK	UE	
	-	3765	VS 60'650	Volvo	8700 10.8 Meter	-	ja	2	2004		
	-	4105	VS 1'011	Setra	S 313UL	L	ja	2	2006		
	-	4499	VS 16'098	Setra	S 412UL	L	ja	2	2008		
	-	5488	VS 22'870	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2012		
	-	5630	VS 57'490	Irisbus	Crossway 10.6	L	ja	2	2013		
	-	10231	VS 13'423	Irisbus	Crossway 10.9	L	ja	2	2015		
	-	10815	VS 138'188	Iveco	Crossway 10.9	L	ja	2	2017		
	-	10816	VS 81'888	Iveco	Crossway 10.9	L	ja	2	2017		
	-	11305	VS 33'101	Iveco	Crossway 10.9	L	ja	2	2020		
	-	11306	VS 3'291	Iveco	Crossway 10.9	L	ja	2	2020		

Status	Linienbezeichnung		Streckenführung	Fahrzeugeinsatz	Weitere Beteiligte PU/Regie	Bemerkungen
	Nr.	Kursbuchfeld				
	331	12.331	Sion - Erde - Aven / Daillon	Alle Fahrzeuge	-	-
	332	12.332	Sion - Aven - Derborence	Alle Fahrzeuge	-	Nur Sommersaison.

Bestätigte Fassung = von PostAuto oder dem entsprechenden PU bestätigt.

Inoffiziell bestätigte Fassung = durch andere vertrauenswürdige Quelle (ortsansässiger Postauto-Fan, langjähriger Chauffeur, ...) bestätigt.

Unbestätigte Fassung:   Daten vollständig.   Fahrzeug/Linie bei Stichtag vorhanden, aber Daten unvollständig.   Existenz zum Stichtag ungesichert. Unklarheiten in roter Schrift.