

Status	Fahrzeugnummer			Hersteller	Fahrzeugtyp	Merkmale			Daten		Bemerkungen
	Intern	PAG-ID	Schild			BehiG	Klima	Türen	1.IVK	UE	
	-	10661	LU 271'135	Volvo	8900LE 12m	NF	ja	2	2017		

Status	Linienbezeichnung		Streckenführung	Fahrzeugeinsatz	Weitere Beteiligte	Bemerkungen
	Nr.	Kursbuchfeld				
	211	60.211	Malters - Schwarzenberg - Eigenthal	Volvo 8900LE	-	

Bestätigte Fassung = von PostAuto oder dem entsprechenden PU bestätigt.  
 Inoffiziell bestätigte Fassung = durch andere vertrauenswürdige Quelle (ortsansässiger Postauto-Fan, langjähriger Chauffeur, ...) bestätigt.  
 Unbestätigte Fassung:   Daten vollständig.   Fahrzeug/Linie bei Stichtag vorhanden, aber Daten unvollständig.   Existenz zum Stichtag ungesichert. Unklarheiten in roter Schrift.