Status	Fahrzeugnummer			– Hersteller	Eahrzougtwa	Merkmale			Daten		- Domorkungon
	Intern	itern PAG-ID Schild		– nersteller	Fahrzeugtyp	BehiG	Klima	Türen	1.IVK	UE	Bemerkungen
	-	5634	GR 2'053	MAN/Beulas	14.290HOCL / A67	L	Χ	2	2013		
	-	5635	GR 18'982	MAN/Beulas	14.290HOCL / A67	L	Χ	2	2013		
	-	10090	GR 17'577	Scania/Hess	K320UB SwissAlpin 9.7	NF	Χ	2	2014		
	-	11070	GR 7'569	Volvo	8900LE (B8RLE) 10.8	NF	Χ	2	2018		
	-	11295	GR 7'695	Mercedes-Benz	Sprinter 516CDI 4x4	R	Χ	1	2019		
	Zusätzlich werden ein Iveco Crossway der Regie Chur sowiei saisonal Kleinbusse durch die Regie Ilanz zur Verfügung gestellt.										

Status	Linient	pezeichnung	- Streckenführung	Fahrzeugeinsatz	Weitere Beteiligte	Bemerkungen
	Nr.	Kursbuchfeld	- Streckenium ung	ranizeugenisatz	Weitere beteingte	
	83 90.083		Tamins - Felsberg (Schülerkurse)	Mietfahrzeug Regie Chu	r	
	401	. 90.401 Versam-Safien - Versam Dorf - Thalkirch / - Tenna		Alle Fahrzeuge -		Anschlusskurse Tenna i.d.R. mit Sprinter.
	403	90.403	Ilanz - Versam Dorf	Midibusse	PU Fontana, Ilanz	
	404 90.404		Sagogn - Valendas - Brün - Imschlach (Rheinschlucht-Bus)	Mietfahrzeug Regie Ilan:	z -	i.d.R. mit angemietetem Regiefahrzeug.

Bestätigte Fassung = von PostAuto oder dem entsprechenden PU bestätigt.

Inoffiziell bestätigte Fassung = durch andere vertrauenswürdige Quelle (ortsansässiger Postauto-Fan, langjähriger Chauffeur, ...) bestätigt.

Daten vollständig. Fahrzeug/Linie bei Stichtag vorhanden, aber Daten unvollständig. Existenz zum Stichtag ungesichert.

Unklarheiten in roter Schrift.