

Status	Fahrzeugnummer			Hersteller	Fahrzeugtyp	Merkmale			Daten		Bemerkungen
	Intern	PAG-ID	Schild			BehiG	Klima	Türen	1.IVK	UE	
	5533	GR 108'002		Mercedes-Benz	O530LE Ü Citaro LE Ü	NF	X	2	2013		
	10045	GR 108'008		Setra	S 415H	L	X	2	2014		
	10080	GR 108'014		Scania/Hess	K320UB SwissAlpin 9.7	NF	X	2	2014		
	10179	GR 108'003		Setra	S 415H	L	X	2	2014		
	10180	GR 108'004		Setra	S 415H	L	X	2	2014		
	10181	GR 108'005		Setra	S 415H	L	X	2	2014		
	10182	GR 108'006		Setra	S 415H	L	X	2	2014		
	10183	GR 108'007		Setra	S 415H	L	X	2	2014		
	10736	GR 108'013		Iveco	Crossway 12Pro	L	X	2	2017		
	10737	GR 108'015		Mercedes-Benz	Sprinter 516CDI 4x4	L	X	1	2017		
	10905	GR 108'010		Solaris	Urbino 8.9LE	NF	X	2	2018	2024	Ex Regie Ilanz (Versam).
	10919	GR 108'017		Iveco	Crossway 12 Pro	L	X	2	2018		
	10920	GR 108'018		Iveco	Crossway 12 Pro	L	X	2	2018		
	10921	GR 108'019		Iveco	Crossway 12 Pro	L	X	2	2018		
	11308	GR 108'012		Setra	S 415H	L	X	22	2019		
	11653	GR 108'009		Solaris	Urbino 8.9LE	NF	X	2	2021		
	11654	GR 108'011		Solaris	Urbino 8.9LE	NF	X	2	2021		
	11655	GR 179'564		Iveco	Crossway LE12	NF	X	2	2021		
	11656	GR 179'528		Iveco	Crossway LE12	NF	X	2	2021		
	12000	GR 108'001		Iveco	Crossway LE12	NF	X	2	2024		
	12001	GR 108'016		Iveco	Crossway LE12	NF	X	2	2024		

Status	Linienbezeichnung		Streckenführung	Fahrzeugeinsatz	Weitere Beteiligte	Bemerkungen
	Nr.	Kursbuchfeld				
	171	90.171	Chur - S. Bernardino - Bellinzona	Crossway Pro, Setra	Regie Chur, PU Gaudenz Andeer	
	214	90.214	Bellinzona - Grono - Mesocco - S. Bernardino	Alle Fahrzeuge	Regie Thuisis	
	215	90.215	Grono - Rossa	Standard-/Midibusse	-	
	216	90.216	Grono - Tevegno - Sta. Maria in Calanca	Midibusse	-	
	217	90.217	Grono - Verdabbio	Klein-/Midibusse	-	
	511	90.511	Thuisis - Cazis - Almens - Rhäzüns	Alle Fahrzeuge	Regie Thuisis, PU Mark Andeer	
	541	90.541	Thuisis - Andeer - Splügen - S. Bernardino	Hochflurfahrzeuge	Regie Thuisis, PU Mark Andeer	Kurse via Passhöhe mit Solaris Urbino.

Bestätigte Fassung = von PostAuto oder dem entsprechenden PU bestätigt.

Inoffiziell bestätigte Fassung = durch andere vertrauenswürdige Quelle (ortsansässiger Postauto-Fan, langjähriger Chauffeur, ...) bestätigt.

Unbestätigte Fassung: Daten vollständig. Fahrzeug/Linie bei Stichtag vorhanden, aber Daten unvollständig. Existenz zum Stichtag ungesichert.

Unklarheiten in roter Schrift.